

表-2

## 石綿健康被害調査結果【平成17年9月20日現在】

会 社 名	従業員・社員 被害状況		工場周辺住民・作業従事者・ その他の関係者の被害状況	
	石綿疾病者数 (名)	死亡者数 (名)	石綿疾病者数 (名)	死亡者数 (名)
旭トステム外装(株)	0	0	0	0
旭硝子(株)	0	0	0	0
トステム(株)	0	0	0	0
(株)INAX	0	0	0	0
ウベボード(株)* <sup>1</sup>	1	1	0	0
クボタ松下電工外装(株)	0	0	0	0
松下電工(株)	0	0	0	0
(株)クボタ(サイディング)	0	0	0	0
倉敷紡績(株)	0	0	0	0
神島化学工業(株)	0	0	0	0
昭和電工建材(株)	0	0	0	0
東レACE(株)	0	0	0	0
ニチアス(株)	0	0	0	0
ニチハ(株) (含む朝日セラテック(株) 大建工業(株))	0	0	0	0
(株)ノダ	0	0	0	0
フクビ化学工業(株)	0	0	0	0

(日本窯業外装材協会の調査による)

## \*1 ウベボード株式会社によれば

「死亡者は、じん肺で死亡されており、記録によれば窯業系サイディングを含む乾燥後のボード類の裁断業務に1987年より従事していたもので、じん肺の陰影は1992年に出始めております。従って、窯業系サイディング製造に従事した事とじん肺の発症との関係を否定することができないものの、因果関係は明確になっておりません。」との報告です。

## 石綿健康被害追跡調査結果【平成19年5月20日現在】

会 社 名	従業員・社員 被害状況		工場周辺住民・作業従事者・ その他の関係者の被害状況	
	石綿疾病者数 (名)	死亡者数 (名)	石綿疾病者数 (名)	死亡者数 (名)
旭トステム外装(株)	0	0	0	0
旭硝子(株)	0	0	0	0
トステム(株)	0	0	0	0
(株)INAX	0	0	0	0
ウベボード(株)	0	0	0	0
クボタ松下電工外装(株)	0	0	0	0
松下電工(株)	0	0	0	0
(株)クボタ(サイディング)	0	0	0	0
倉敷紡績(株)	0	0	0	0
神島化学工業(株)	0	0	0	0
昭和電工建材(株)	0	0	0	0
東レACE(株)	0	0	0	0
ニチアス(株)	0	0	0	0
ニチハ(株) (含む朝日セラテック(株) 大建工業(株))	0	0	0	0
(株)ノダ	0	0	0	0
フクビ化学工業(株)	0	0	0	0

(日本窯業外装材協会の調査による)

## 石綿健康被害追跡調査結果【平成20年5月23日現在】

会 社 名	従業員・社員 被害状況		工場周辺住民・作業従事者・ その他の関係者の被害状況	
	石綿疾病者数 (名)	死亡者数 (名)	石綿疾病者数 (名)	死亡者数 (名)
旭トステム外装(株)	0	0	0	0
旭硝子(株)	0	0	0	0
トステム(株)	0	0	0	0
(株)INAX	0	0	0	0
ウベボード(株)	0	0	0	0
クボタ松下電工外装(株)	0	0	0	0
松下電工(株)	0	0	0	0
(株)クボタ(サイディング)	0	0	0	0
倉敷紡績(株)	0	0	0	0
神島化学工業(株)	0	0	0	0
昭和電工建材(株)	0	0	0	0
東レACE(株)	0	0	0	0
ニチアス(株)	0	0	0	0
ニチハ(株) (含む三井木材工業(株) 大建工業(株) )	0	0	0	0
(株)ノダ	0	0	0	0
フクビ化学工業(株)	0	0	0	0

(日本窯業外装材協会の調査による)

## 石綿健康被害追跡調査結果【平成21年4月1日現在】

会社名	従業員・社員 被害状況		工場周辺住民・作業従事者・ その他関係者の被害状況	
	石綿疾病者数 (名)	死亡者数 (名)	石綿疾病者数 (名)	死亡者数 (名)
旭ステム外装(株)	0	0	0	0
(株)INAX	0	0	0	0
ウベボード(株)	0	0	0	0
クボタ松下電工外装(株)	0	0	0	0
倉敷紡績(株)	0	0	0	0
神島化学工業(株)	0	0	0	0
昭和電工建材(株)	0	0	0	0
東レACE(株)	0	0	0	0
ニチハ(株)	0	0	0	0
(株)ノダ	0	0	0	0
フクビ化学工業(株)	0	0	0	0

(日本窯業外装材協会調査による)